

根据您购买的机型，它们可能会包含以下功能：

断点续打：人为断电，然后还可以再打印。只能是人为断电，不能突然断电！！
而且强烈建议不要中止打印，续打的效果并不是最好的。

正确用途：打印过程中需要离开较长时间时可用此功能。

注意事项：不能移动机器设备，不能移动喷头等，不能更换喷头后使用。

断电续打：可以应付突然停电的情况，但是需要您另外配置 UPS 电源。

正确用途：应对突发断电的情况，来电后可以继续打印未完成的模型。

注意事项：1, 断电续打功能技术要求高，需要由厂家装配完成才能获得更好的效果。
2, 断电续打功能包含断点续打的功能。

-----特别提醒-----

以上功能会存在很多原因致使打印不能再次继续，所以我们不能保证有这些功能就一定能继续打印！我们不对偶尔的不能继续打印的问题而负责。

-----使用方法-----

断点续打： 1, 打印过程中选择【STOP PRINT】停止打印，设备会自行保存数据。
2, 再次开机后，使用 PRINT FROM SD 功能选择 CONTINUE.G 文件打印就行了。

断电续打： 1, 客户自行购买 UPS 并按正确方法连接好设备。
2, 遇到突发断电时，3D 打印机会自己记录信息并停止打印且关闭自身电源。
3, 再次开机后，使用【PRINT FROM SD】功能选择 CONTINUE.G 文件打印就行了。

-----断电续打接线示意-----

